

Số : 20/1/TB-ĐLEL

EaH'Leo, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Công ty Điện lực Đắk Lắk – Điện lực EaH'Leo xin trân trọng thông báo **lịch tạm ngừng cung cấp điện đột xuất ngày 11/5/2024** để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cụ thể như sau:

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	Thời gian	
				Từ	Đến
Thứ Bảy 11/05/24	ĐD474EHL (sau DCL400-1) và ĐD476EHL (trước MC476/153)	Điện lực EaHLeo thao tác Cắt/ Đóng thiết bị trên đường dây	Xã EaRal	09h00	09h30
Thứ Bảy 11/05/24	ĐD474EHL (sau DCL400-1) và ĐD476EHL (trước MC476/153)	Điện lực EaHLeo thao tác Cắt/Đóng thiết bị trên đường dây	Xã EaRal	14h30	15h00

Ghi chú:

Để biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề khác có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung theo số điện thoại: **19001909** để được giải đáp.

Hoặc truy cập các Website sau để biết thêm chi tiết:

<https://cskh.cpc.vn>.

<https://daklak24h.com.vn/lichcupdien>.

<https://eahleo.daklak.gov.vn/thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-6121.html>.

Nơi nhận:

- TH (Gửi Đài TTTH Huyện EaH'leo);
(Gửi Cổng thông tin huyện EaH'Leo);
- PKD (thực hiện thông báo KH).
- Lưu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Cao Bá Dũng

Phụ lục chi tiết kèm theo thông báo
**HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI
 ĐIỆN PHÂN PHỐI TUẦN 20**

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	Thời gian	
				Từ	Đến
Thứ Bảy 11/05/24	ĐD474EHL (sau DCL400-1)	Điện lực EaHLeo thao tác Cắt/ Đóng thiết bị trên đường dây	T151E(ĐD474EHL) - IH530151 (1 KH) T151EA(ĐD474EHL) - IC53151A (39 KH) T209E(ĐD474EHL) - IH530209 (1 KH) T213E(ĐD474EHL) - IH530213 (1 KH) T232E(ĐD474EHL) - IH530232 (1 KH) T248E(ĐD474EHL) - IC530248 (184 KH) T256E(ĐD474EHL) - IH530256 (1 KH) T292E(ĐD474EHL) - IH530292 (1 KH) T360E(ĐD474EHL) - IH530360 (1 KH) T398E(ĐD474EHL) - IC530398 (14 KH) T48E(ĐD474EHL) - IC530048 (280 KH) T50E(ĐD474EHL) - IH530050 (1 KH) T51E(ĐD474EHL) - IH530051 (2 KH) T89E(ĐD474EHL) - IH530089 (1 KH) T89EA(ĐD474EHL) - IC53089A (23 KH) T206E(ĐD476EHL) - IH530206 (1 KH) T220E(ĐD476EHL) - IH530220 (1 KH) T227E(ĐD476EHL) - IC530227 (171 KH) T257E(ĐD476EHL) - IH530257 (1 KH) T308E(ĐD476EHL) - IC530308 (99 KH) T313E(ĐD476EHL) - IC530313 (370 KH) T358E(ĐD476EHL) - IC530358 (202 KH) T391E(ĐD476EHL) - IC530391 (139 KH) T392E(ĐD476EHL) - IC530392 (61 KH) T408E(ĐD476EHL) - IC530408 (112 KH) T429E(ĐD476EHL) - IH530429 (0 KH) T52E(ĐD476EHL) - IC530052 (191 KH) T54E(ĐD476EHL) - IC530054 (218 KH) T55E(ĐD476EHL) - IH530055 (2 KH) T56E(ĐD476EHL) - IH530056 (1 KH) T58E(ĐD476EHL) - IC530058 (305 KH) T59E(ĐD476EHL) - IC530059 (459 KH)	09h00	09h30

Thứ Bảy 11/05/24	ĐD476EHL (trước MC476/153)	Điện lực EaHLeo thao tác Cắt/Đóng thiết bị trên đường dây	T151E(ĐD474EHL) - IH530151 (1 KH) T151EA(ĐD474EHL) - IC53151A (39 KH) T209E(ĐD474EHL) - IH530209 (1 KH) T213E(ĐD474EHL) - IH530213 (1 KH) T232E(ĐD474EHL) - IH530232 (1 KH) T248E(ĐD474EHL) - IC530248 (184 KH) T256E(ĐD474EHL) - IH530256 (1 KH) T292E(ĐD474EHL) - IH530292 (1 KH) T360E(ĐD474EHL) - IH530360 (1 KH) T398E(ĐD474EHL) - IC530398 (14 KH) T48E(ĐD474EHL) - IC530048 (280 KH) T50E(ĐD474EHL) - IH530050 (1 KH) T51E(ĐD474EHL) - IH530051 (2 KH) T89E(ĐD474EHL) - IH530089 (1 KH) T89EA(ĐD474EHL) - IC53089A (23 KH) T206E(ĐD476EHL) - IH530206 (1 KH) T220E(ĐD476EHL) - IH530220 (1 KH) T227E(ĐD476EHL) - IC530227 (171 KH) T257E(ĐD476EHL) - IH530257 (1 KH) T308E(ĐD476EHL) - IC530308 (99 KH) T313E(ĐD476EHL) - IC530313 (370 KH) T358E(ĐD476EHL) - IC530358 (202 KH) T391E(ĐD476EHL) - IC530391 (139 KH) T392E(ĐD476EHL) - IC530392 (61 KH) T408E(ĐD476EHL) - IC530408 (112 KH) T429E(ĐD476EHL) - IH530429 (0 KH) T52E(ĐD476EHL) - IC530052 (191 KH) T54E(ĐD476EHL) - IC530054 (218 KH) T55E(ĐD476EHL) - IH530055 (2 KH) T56E(ĐD476EHL) - IH530056 (1 KH) T58E(ĐD476EHL) - IC530058 (305 KH) T59E(ĐD476EHL) - IC530059 (459 KH)	14h30	15h00
---	--	--	--	--------------	--------------