

Số : 47/TB-ĐLEL

EaH'Leo, ngày 08 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Điện lực EaH'leo- Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo **lịch tạm ngừng cung cấp điện Tuần 46/2024 bổ sung và tuần 47/2024(từ 18/11 đến 24/11)** để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cụ thể như sau:

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	Thời gian	
				Từ	Đến
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15 đến trước MC482)	Phục vụ thao tác cắt DCL 400-15(ĐD471EHL) có điện không tải	Xã EaTir, 1 phần xã EaKhal, thôn 7 xã EaNam	07h30	08h00
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15)	1. Công ty TNHH Việt Long san tải cho trạm biến áp T20E (ĐD471EHL) tại vị trí 230A(ĐD471EHL) và đầu nối tới cực trên của FCO XDM 2. Công ty TNHH Việt Long lắp chụp đầu trụ tròn 2,5m và kéo dây rây dây XLPE-95 tại vị trí trụ trung áp 198/1 (ĐD471EHL) đến trụ XDM và đầu nối tới cực trên của FCO XDM san tải cho trạm biến áp T19E (ĐD471EHL) 3. Điện lực EaH'leo TNĐK TBA phụ tải T18E, T20E, T128E, T165E, T168E, T312E, T378E, T373E, MC482, LBS400-6, DCL400-12, DCL400-20, DCL400-26(ĐD471EHL). 4. Công ty TNHH xây dựng Nhật Nam trồng xen cột, lắp xà, sứ và đầu nối đến cực trên 03 FCOTBA XDM tại khoảng trụ 317/24 (ĐD471EHL) đến 317/25 (ĐD471EHL) cấp điện san tải cho TBA T168E(ĐD471EHL) 5. Điện lực EaH'leo xử lý tồn tại sau kiểm tra định kỳ, kiểm tra nguội trên ĐD471EHL (sau 400-15) 6. Công ty Cổ phần Xây lắp Điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng đầu nối mạch liên lạc giữa ĐD472ESO & ĐD471EHL xây dựng mới tại trụ 353(ĐD472ESO). 7. Điện lực Ea Hleo phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk kiểm tra đồng vị pha giữa ĐD471EHL & ĐD472ESO	Xã EaTir, 1 phần xã EaKhal, thôn 7 xã EaNam	7h30	17h00

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	Thời gian	
				Từ	Đến
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15 đến trước MC482)	Phục vụ thao tác đóng DCL 400-15(ĐD471EHL) có điện không tải	Xã EaTir, 1 phần xã EaKhal, thôn 7 xã EaNam	16h30	17h00

Ghi chú:

Để biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề khác có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung theo số điện thoại: **19001909** để được giải đáp. Hoặc truy cập các Website sau để biết thêm chi tiết: <https://cskh.cpc.vn>. <https://daklak24h.com.vn/lichcupdien>. <https://eahleo.daklak.gov.vn/thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-6121.html>.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- TH (Gửi Đài TTTH Huyện EaH'leo);
- (Gửi Cổng thông tin huyện EaH'Leo);
- PKD (thực hiện thông báo KH).
- Lưu VT.

Phụ lục chi tiết kèm theo thông báo

HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TUẦN 45 BS VÀ TUẦN 46

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	K/Hàng M/Điện	Thời gian	
					Từ	Đến
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15 đến trước MC482)	Phục vụ thao tác cắt DCL 400-15(ĐD471EHL) có điện không tải	T327E(ĐD471EHL) - IC530327 (64 KH) T284E(ĐD471EHL) - IH530284 (1 KH) T427E(ĐD471EHL) - IC530427 (31 KH)	96	07h30	08h00
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15)	1. Công ty TNHH Việt Long san tải cho trạm biến áp T20E (ĐD471EHL) tại vị trí 230A(ĐD471EHL) và đầu nối tới cực trên của FCO XDM 2. Công ty TNHH Việt Long lắp chụp đầu trụ tròn 2,5m và kéo dây rã dây XLPE-95 tại vị trí trụ trung áp 198/1 (ĐD471EHL) đến trụ XDM và đầu nối tới cực trên của FCO XDM san tải cho trạm biến áp T19E (ĐD471EHL) 3. Điện lực EaH'leo TNDK TBA phụ tải T18E, T20E, T128E, T165E, T168E, T312E, T378E, T373E, MC482, LBS400-6, DCL400-12, DCL400-20, DCL400-26(ĐD471EHL). 4. Công ty TNHH xây dựng Nhật Nam trồng xen cột, lắp xà, sứ và đầu nối đến cực trên 03 FCOTBA XDM tại khoảng trụ 317/24 (ĐD471EHL) đến 317/25 (ĐD471EHL) cấp điện san tải cho TBA T168E(ĐD471EHL) 5. Điện lực EaH'leo xử lý tồn tại sau kiểm tra định kỳ, kiểm tra nguội trên ĐD471EHL (sau 400-15) 6. Công ty Cổ phần Xây lắp Điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng đầu nối mạch liên lạc giữa ĐD472ESO & ĐD471EHL xây dựng mới tại trụ 353(ĐD472ESO). 7. Điện lực Ea Hleo phối hợp Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk kiểm tra đồng vị pha giữa ĐD471EHL & ĐD472ESO	T101E(ĐD471EHL) - IH530101 (1 KH) T126E(ĐD471EHL) - IC530126 (43 KH) T127E(ĐD471EHL) - IC530127 (55 KH) T128E(ĐD471EHL) - IC530128 (84 KH) T129E(ĐD471EHL) - IC530129 (85 KH) T143E(ĐD471EHL) - IH530143 (1 KH) T165E(ĐD471EHL) - IC530165 (88 KH) T166E(ĐD471EHL) - IC530166 (148 KH) T167E(ĐD471EHL) - IC530167 (159 KH) T168E(ĐD471EHL) - IC530168 (102 KH) T182E(ĐD471EHL) - IH530182 (1 KH) T18E(ĐD471EHL) - IC530018 (120 KH) T195E(ĐD471EHL) - IH530195 (1 KH) T19E(ĐD471EHL) - IC530019 (139 KH) T20E(ĐD471EHL) - IC530020 (161 KH) T21E(ĐD471EHL) - IC530021 (297 KH) T283E(ĐD471EHL) - IH530283 (1 KH) T284E(ĐD471EHL) - IH530284 (1 KH) T285E(ĐD471EHL) - IH530285 (1 KH) T286E(ĐD471EHL) - IH510286 (1 KH) T293E(ĐD471EHL) - IH530293 (1 KH) T294E(ĐD471EHL) - IH530294 (1 KH) T307E(ĐD471EHL) - IC530307 (57 KH) T311E(ĐD471EHL) - IC530311 (92 KH) T312E(ĐD471EHL) - IC530312 (26 KH) T323E(ĐD471EHL) - IH530323 (1 KH) T327E(ĐD471EHL) - IC530327 (64 KH) T352E(ĐD471EHL) - IC530352 (56 KH) T363E(ĐD471EHL) - IH530363 (1 KH) T367E(ĐD471EHL) - IH530367 (1 KH) T373E(ĐD471EHL) - IC530373 (46 KH) T378E(ĐD471EHL) - IC530378 (66 KH) T382E(ĐD471EHL) - IH530382 (1 KH) T385E(ĐD471EHL) - IC530385 (136 KH) T396E(ĐD471EHL) - IC530396 (55 KH) T402E(ĐD471EHL) - IH530402 (1 KH) T418E(ĐD471EHL) - IC530418 (92 KH) T423E(ĐD471EHL) - IC530423 (35 KH) T424E(ĐD471EHL) - IC530424 (58 KH) T425E(ĐD471EHL) - IC530425 (45 KH) T426E(ĐD471EHL) - IC530426 (45 KH) T427E(ĐD471EHL) - IC530427 (31 KH)	2400	7h30	17h00
Thứ Sáu 15/11/24	ĐD471EHL (sau DCL400-15 đến trước MC482)	Phục vụ thao tác đóng DCL 400-15(ĐD471EHL) có điện không tải	T327E(ĐD471EHL) - IC530327 (64 KH) T284E(ĐD471EHL) - IH530284 (1 KH) T427E(ĐD471EHL) - IC530427 (31 KH)	96	16h30	17h00